

「快報 風険消息」は、中国に拠点をお持ちの企業の皆様にお届けするリスク情報誌「中国風険消息」の速報版です。

2025年1月10日

## 春節休暇における安全管理の注意事項

2025年春節に近づくにつれて、工場の従業員が続々と帰省し、工場は生産を一時停止、または休暇を利用して作業停止を伴う点検・修理作業を行うことが想定されます。長期休暇期間における工場の安全確保のため、本稿では、管理制度・設備施設・重点場所・環境の四つの観点から、重要な注意事項を整理しました。貴工場が春節期間中に各種安全業務を徹底し、春節後の円滑な操業再開を望みます。

### 1. 管理制度

確認内容	確認欄
休日当直計画を事前に作成し、休日当直時には必ず当直リーダーを配置する。 随時連絡が取れよう、当直者・関連管理者の連絡先(電話、WeChat グループなど)を掲示する。	<input type="checkbox"/>
休暇前に工場におけるリスクの洗い出しを行う。 (工場責任者・各班長・安全管理員などによる共同検査を行い、リスクを発見した場合、速やかに改善する。)	<input type="checkbox"/>
休暇期間中にメンテナンス・工事などの作業がある場合、外部業者による火気使用・閉鎖空間・高所作業などの特殊作業の許可や人員防護措置・現場監督を強化する。	<input type="checkbox"/>
休暇期間中の出勤・当直者に対し、休暇前に安全生産教育を1回行う。 (従業員に突発的な事故時の対応方法を把握させ、安全意識・緊急時対応能力を向上させる。)	<input type="checkbox"/>

### 2. 設備施設

確認内容	確認欄
各種表示・標識は正確性・視認性が高く、安全操作マニュアルを掲示している。	<input type="checkbox"/>
設備の稼働は正常であり、安全保護装置の機能は有効である。	<input type="checkbox"/>
メンテナンス、点検記録は忠実に記入する。	<input type="checkbox"/>
設備付属品(プラットフォーム、金属フレーム、ロープなど)に明らかな欠陥はない。	<input type="checkbox"/>

### 3.重点部位及び場所

項目	確認内容	確認欄
危険 化学品	危険化学品容器の名称表示、安全ラベルを設置している。	<input type="checkbox"/>
	貨物の積み上げが安定されており、高さ超過・傾斜はない。	<input type="checkbox"/>
	漏れ防止トレー・静電気防止アース線などを設置している。	<input type="checkbox"/>
	応急物資(消火用砂箱、吸着材、保護用品)を配備している。	<input type="checkbox"/>
	使用済みの化学品容器は危険廃棄物管理の要求に基づき、回収処理または一時保管している。	<input type="checkbox"/>
	区域内の可燃ガス検知器は正常に作動している。	<input type="checkbox"/>
	危険化学品(少量)は専用の化学品防爆キャビネットに保管している。	<input type="checkbox"/>
倉庫	天然ガス・ボンベ配管のバルブを閉鎖している。	<input type="checkbox"/>
	温湿度計・制御装置は正常に機能している。	<input type="checkbox"/>
	パレットに積上げ高さ制限を設けている。	<input type="checkbox"/>
	物品と照明灯は 0.5メートル以上の距離を保っている。	<input type="checkbox"/>
	消火器材は正常に機能している。	<input type="checkbox"/>
配電室	フォークリフト充電装置は倉庫エリア外に移動し、倉庫エリア内には電池を保管しない。	<input type="checkbox"/>
	配電室内には可燃性物品を保管しない。	<input type="checkbox"/>
	配線外観に不備はないか。配電盤の充填漏れはないか。ケーブルラックにカバーを設置している。	<input type="checkbox"/>
消防設備	赤外線サーモグラフィーを使用し、配線の温度測定を1回行う。	<input type="checkbox"/>
	自動火災報知設備制御盤、ガス検知器は正常に動作している。	<input type="checkbox"/>
	消防ポンプ制御盤のボタンは「自動」に設定されている。	<input type="checkbox"/>
	消防ポンプ、消防ホースに漏洩は発生していない。	<input type="checkbox"/>
	消防制御室の当直員は消防設備の操作に熟練している。	<input type="checkbox"/>

## 4.環境

項目	確認内容	確認欄
構内環境	消防通路に障害物はない。	<input type="checkbox"/>
	屋上排水溝・地上排水施設の流は良好で、閉塞していない。	<input type="checkbox"/>
	構内に火元(外部の花火など)が落下して枯草などに引火しないよう、1回除草作業を行う。	<input type="checkbox"/>
	屋外には貨物(価値のある原材料・製品など)の保管はない。	<input type="checkbox"/>
	防犯設備(CCTVカメラ・赤外線センサー)は正常に動作している。	<input type="checkbox"/>
作業場環境	安全通路は塞がれておらず、非常口誘導灯に不備はない。	<input type="checkbox"/>
	作業場の扉・窓は破損がなく、完全である。	<input type="checkbox"/>
	防火扉・防火シャッターは閉鎖可能である。	<input type="checkbox"/>
	消防施設のレイアウトは合理的で、消防管理要求に適合している。	<input type="checkbox"/>

全文完

執筆： インターリスク上海 コンサルティング部 副経理 梁瑞波

瑛得管理諮詢（上海）は、中国・上海に設立されたMS & ADインシュアランスグループに属するリスクマネジメント会社であり、お客様の工場・倉庫等へのリスク調査や、BCP策定等の各種リスクコンサルティングサービスを提供させて頂いております。お問い合わせ・お申し込み等は、下記の弊社お問い合わせ先までお気軽にお寄せ下さい。

### <お問い合わせ先>

瑛得管理諮詢（上海）有限公司（日本語表記：インターリスク上海）  
上海市浦東新区世紀大道100号 上海環球金融中心34楼T10室-2  
TEL: +86-(0)21-6841-0611（代表）



インターリスクサービスメニュー